

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
МАДОУ «Кижингинский детский сад Сэсэг»
с.Кижинга, Кижингинского района
Республики Бурятия**

с. Кижинга, 2017 год

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН**

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№ № п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ пас порта До сту п- нос ти ОС И	Название организации, расположен-ной на ОСИ	Форм а соб- ствен - ности	Выше-стоя- щая органи- зация	Виды оказы- ваемых услуг	Кате- гории насе- ления	Кате- гории инва- лидов	Испол- нитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МАДОУ Кижинг инский детский сад «Сэсэг»	Кижингин ский район,с.Ки жинга, ул.Кижинг инская,4	224	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кижингинский детский сад «Сэсэг»,с.Кижинга Кижингинского р йона Республики Бурятия	Муни ципа льная	Комитет по социальн ой политике МО «Кижинги нский район» отдел образован ия	Воспита ние и развитие	Дети	С,О, К	нет

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

- 1 раздел – объекты здравоохранения
- 2 раздел - объекты образования
- 3 раздел - объекты социальной защиты населения
- 4 раздел - объекты физической культуры и спорта
- 5 раздел - объекты культуры
- 6 раздел – объекты связи и информации
- 7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
- 8 раздел – жилые здания и помещения
- 9 раздел - объекты , потребительского рынка и сферы услуг
- 10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№ № п/п	Вариант обус-трой- ства объекта 1	Состоя- ние доступ- ности (в т.ч. для различ- ных категорий инвали- дов) 2	Нуждае- мость в адаптации	Виды работ по адапта- ции 3	Плано- вый период (срок) испол- нения	Ожида- емый результ- тат (по состоя- нию доступ- ности) 4	Дата контро- ля	Результ- таты контроля 5	Дата актуализации информации на Карте доступности
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Б	ВНД	Нуждаемо сть в ремонте	Ремонт текущий	2017г.	ДП-И (К, О, С)	2017г.	ДП-И	31.12.2017г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 224

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг»
- 1.2. Адрес объекта с.Кижинга, ул. Кижингинская.4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей - 2 885,7 кв.м
- часть здания 1 этаж - 442 кв.м. 2 этаж - 443,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кижингинский детский сад «Сэсэг»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671450, Республики Бурятия, с.Кижинга, ул. Кижингинская. 4
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) КСП МО «Кижингинский район», отдел образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671450, с.Кижинга, ул. Коммунистическая. 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 131
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 мин.
- 2.2 время движения (пешком) --- мин.
- 2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
3. Обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
2	с нарушениями зрения	Б
3	с нарушением слуха	
4	передвигающиеся не колясках	
5	с нарушением умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (приобретение мобильного подъемника)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (приобретение мобильного подъемника)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано: Зам. Заведующей по АХЧ
Мангатаева Оюна Нимбуевна

Подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Утверждено
Начальник ОСЗН по
Кижингинскому району
Балданова З.Г.
«26» апреля 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 224

МАДОУ

Кижингинский детский сад «Сэсэг»

(Наименование территориального образования субъекта РФ)

«26» апреля 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг»
1.2. Адрес объекта с.Кижинга, ул.Кижингинская, 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1, этажей - 2, 885,7 кв.м
- часть здания 1 этаж - 442 кв.м, 2 этаж - 443,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10 107 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта 2010 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кижингинский детский сад «Сэсэг», с.Кижинга, МО «Кижингинский район» Республики Бурятия
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671450, Республики Бурятия, с.Кижинга, ул. Кижингинская, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кижингинский детский сад «Сэсэг»

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 мин.
3.2.2 время движения (пешком) ---- мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушением слуха	ВНД
5	передвигающиеся: не колясках	ВНД
6	с нарушением умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается		1
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт		2,5,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт		3,4,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР (приобретение мобильного подъемника)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт		6,7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (информационные таблицы для инвалидов с нарушением зрения и слуха)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно полностью, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Территория прилегающая к зданию (требуется частичный ремонт съезда на тротуар). Вход в здание (Комплексное переоборудование для МГН. Требуется ремонт, установка пандуса на входе и выходе, расширение дверных проемов). Пути движения внутри здания (Расширение дверных проемов в коридорах, установка мобильного подъемника по лестничному маршу). Зона целевого назначения (Расширение дверных проемов в групповые комнаты, приемные и туалеты). Санитарно-гигиенические помещения (Привести объект в соответствии требованиям доступности: расширение дверных проемов, установка санузла для

П.Н. Установка раковины для МГН. Установка дополнительных поручней. Система информации и связи (Установка тактильных табличек и направляющих полос, установка кнопок вызова обслуживающего персонала). Пути движения к объекту (не нуждаются).

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
671450. МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг». Кижингинский район, с. Кижинга, ул.
Кижингинская.4
Наименование объекта, адрес:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 Вход (входы) на территорию	есть	1		Отсутствует съезд на тротуар, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	Обустройство съездов на тротуар и тактильной разметки при входе в здание	текущий ремонт
2 Путь (пути) движения на территории	есть			Без замечаний	С		
3 Лестница (наружная)	нет			Отсутствует		Строительство	Капитальный ремонт
4 Пандус (наружный)	есть			Не соответствует требованиям	О, К	частичный ремонт	текущий ремонт
5 Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	
6 Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход (входы) на территорию	ДЧ-И (К,О,С)		11	Обустройство съездов на тротуар, тактильных разметок
Путь (пути) движения на территории	ДП-В		1	Частичный ремонт
Лестница (наружная)	ДП-В		12	Капитальный ремонт
Пандус (наружный)	ДП-В		12	Капитальный ремонт
Автостоянка и парковка	есть			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию (обустройство съезда на тротуар, предупреждающая разметка при входе в здание). Путь движения на территории:(частичный ремонт). Лестница наружная(отсутствует -капитальный ремонт).Пандус наружный ДП-В (частичный ремонт, установка дополнительного поручня).

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг». Кижингинский район. с. Кижинга. ул.

ЖИЖИНГИНСКАЯ.4

(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет				С	Строительство	стр-во
2	Пандус (наружный)	есть			Не соответствует	К,О	Установка нового пандуса	текущий ремонт
3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не соответствует	К, О, Г, С	Требуется устройство для заезда. Установка беспроводной кнопки вызова.	Текущий ремонт
4	Дверь (входная)	есть			Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию входа. Отсутствует грязезащитное покрытие	Все	Установка распашной двери с фиксатором. Расширение дверных проемов.	Капитальный ремонт
5	Тамбур	есть			Не соответствует	К,О	Установка распашной двери с фиксатором. Требуется расширение дверных проемов	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Входы в здание, приспособленные для МГН, с любой поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, приборы), используемые инвалидами и контактирующими с ними.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	фото	
	ДЧ-И (К,С)			Частичный ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Лестница наружная отсутствует(строительство).Пандус наружный (установка дополнительного поручня, частичный ремонт).Входная площадка перед дверью (установка пандуса). Дверь входная (Установка распашной двери с фиксатором. Расширение дверных проемов). Тамбур (Установка распашной двери с фиксатором. Требуется расширение дверных проемов)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг», Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская.4

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	н. плане	фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть					Расширение дверных проемов	Текущий рем-т
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нет предупредительных тактильных полос, контрастной маркировки ступеней лестниц Поручни с одной стороны.	О	Нанесение контрастной маркировки	Текущий рем-т
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть			Не соотв-ет	Все	Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2	Текущий рем-т

						м) .Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не > более 0,025 м.	
						Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м).	
						Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						
3.7	Общие требования к зоне					Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и	

входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД	5,7 2	6,8 3 1 2 3 4	Текущий ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как недоступно для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг» Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, 4

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1 Кабинетная форма обслуживания	есть						
2 Зальная форма обслуживания	нет						
3 Прилавочная форма обслуживания	нет						
4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5 Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	Индивидуальное решение с ТСР	---	---	Индивидуальные условия с ТСР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг», Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, 4
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
---	---	--	--	---

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг». Кижингинский район.с. Кижинга. ул.

Кижингинская.4

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 Туалетная комната	есть			Не соотв-ет	К,О	Расширение дверных проемов, Установка раковин и санузлов для МГН. Установка дополнительных опорных поручней.	ремонт
2 Душевая/ванная комната	нет						
3 Бытовая комната (гардеробная)	есть					Не нуждается	
Общие требования к зоне	---						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И	---	---	Расширение дверных проемов. Установка раковин и санузла для МГН. Установка дополнительных опорных поручней.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Туалетная комната (Расширение дверных проемов. Установка поручней и санузла для МГН. Установка дополнительных опорных поручней).

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг». Кижингинский район.с. Кижинга. ул.
Кижингинская.4
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1 Визуальные средства	нет						
6.2 Акустические средства	нет			---	ВНД	Установка кнопки вызова обслуживающего персонала.	ремонт
6.3 Тактильные средства	нет			---		Установка тактильных табличек и направляющих полос	ремонт
Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
6.2; 6.3.	ДП-И	---	---	Установка тактильных табличек и направляющих. Установка кнопки вызова обслуживающего персонала.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Акустические средства (Установка кнопки вызова обслуживающего персонала).Тактильные средства (Установка тактильных табличек и направляющих полос).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг». Кижингинский район, с. Кижинга, ул.

Кижингинская, 4

(наименование объекта, адрес)

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет			---	ВНД	Установка кнопки вызова обслуживающего персонала.	ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			---		Установка тактильных табличек и направляющих полос	ремонт
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункт 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
6.2; 6.3.	ДП-И	---	---	Установка тактильных табличек и направляющих. Установка кнопки вызова обслуживающего персонала.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Акустические средства (Установка кнопки вызова обслуживающего персонала). Тактильные средства (Установка тактильных табличек и направляющих полос).



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№224

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг»
- 1.2. Адрес объекта 671450. Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей - 2 885,7 кв.м
 - часть здания: 1 этаж - 442 кв.м, 2 этаж - 443,7 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10 107 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального 2010г. ремонт системы отопления.
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кижингинский детский сад «Сэсэг», с. Кижинга, Кижингинского района Республики Бурятия.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671450. Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, 4
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной политике МО «Кижингинский район», Отдел образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671450. Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей дошкольного возраста
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды: передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 131 и более

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 мин.

3.2.2 время движения (пешком) --- мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
3	с нарушениями зрения	Б
4	с нарушением слуха	ВНД
5	передвигающиеся не на колясках	ВНД
6	с нарушением умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: : Территория прилегающая к зданию ДП-В(требуется частичный ремонт съезда на тротуар). Вход в здание ДП-И (Комплексное переоборудование для МГН. Требуется ремонт, установка пандуса на входе и выходе, расширение дверных проемов). Пути движения внутри здания ДП-И (Расширение дверных проемов в коридорах, установка стационарного подъемника на лестничном марше или приобретение мобильного подъемника по лестничному маршу).Зона целевого назначения ДП-И (Расширение дверных проемов в групповые комнаты, приемные и туалеты).Санитарно-гигиенические помещения ДП-И. (Привести объект в соответствии требованиям доступности: расширение дверных проемов, установка санузла для МГН. Установка раковины для МГН. Установка дополнительных поручней. Система информации и связи (Установка тактильных табличек и направляющих полос, установка кнопок вызова обслуживающего персонала). Пути движения к объекту (не нуждаются).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР (приобретение мобильного подъемника)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (приобретение мобильного подъемника)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2014- 2020гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: полная доступность для всех МГН
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с КСП МО «Кижингинский район» работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры): требуется

техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации: требуется

требуется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
обновление документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата нет

(наименование сайта, портала) *

5. Особые отметки

порт сформирован на основании:

акты (информации об объекте) от 26.04.2017г.

акт обследования объекта: №224 от 26.04.2017г.

решение комиссии

управленческое решение (проект)

рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР (приобретение мобильного подъемника)
Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (информационные таблицы для инвалидов с нарушением зрения и слуха)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ 2017г. в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2014-2020г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность для всех МГН

оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): после
исполнения работ по адаптации и

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. согласование на Комиссии не требуется

зается заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
менование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ИЛОЖЕНИЯ:

зультаты обследования:

Территории, прилегающей к объекту	на _____ Л.
Входа (входов) в здание	на _____ Л.
Путей движения в здании	на _____ Л.
Зоны целевого назначения объекта	на _____ Л.
Санитарно-гигиенических помещений	на _____ Л.
Системы информации (и связи) на объекте	на _____ Л.

зультаты фотофиксации на объекте _____ на _____ Л.
оэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ Л.
ругое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Г»

уководитель рабочей группы

редседатель КСП МО «Кижингинский район»
рдынеева И.И., председатель комиссии

редседатель комитета по инфраструктуре МО «Кижингинский район»
алданов В.А., заместитель председателя комиссии

лены рабочей группы:

ачальник ОСЗН по Кижингинскому району Балданова З.Г.

в том числе:

редставители общественных организаций инвалидов

редседатель Кижингинского районного ЕРО ВОИ

редставители организации, расположенной на объекте

Заместитель председателя КСП МО «Кижингинский район», начальник отдела
образования

Башенхаева С.Н.

Управленческое решение согласовано «19» апреля 2017г.

Анкетный опрос организаций, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по уходу за инвалидами в домашних условиях и обеспечению их доступности объектов социальной инфраструктуры, на территории МА/ДОУ Кижининский детский сад «Сэсэт» на 2017 год

Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
			Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источники		
2 МА/ДОУ Кижининский детский сад «Сэсэт»	3 Ки. д.пи нскый район,с. Кижинга, ул. Кижинги нская,4	4 224	5 Текущий, Капитальны ый ремонт	6 ПС ТР КР	7 Полная доступность для всех МН	8 Федерал ьное фин-с 1576950,00 Республи канский бюджет 118700,00	9 Федера льная програ мма «Досту пная Среда»	10 Заведующая Ричинова Е.А.	11 2017г.

Примечание: структура (раздел) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР - текущий ремонт

ПСД - подготовка проектно-сметной документации

Стр. - строительство

КР - капитальный ремонт

Рек - реконструкция

Орг. - организации альтернативной формы обслуживания и др. орг. Мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать, категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



Прошито и скреплено печатью

27 страниц

автостоящая МАДОУ Кижингинский
детский сад «Сэсэг»

/Ринчинова Е.А./